
-5˙50 -5˙69 -5˙80 -5˙81 -5˙59 -5˙77 -6˙20 -6˙20 -6˙47 -6˙57 -6˙45 -6˙50 -6˙50 -6˙65 -6˙66 -6˙56 -6˙08 -6˙52 -6˙82 -6˙67
-5˙78 -5˙94 -6˙05 -6˙14 -6˙17 -6˙01 -5˙88 -6˙19 -6˙41 -6˙48 -6˙67 -6˙83 -6˙96 -6˙98 -6˙87 -6˙86 -6˙80 -6˙63 -6˙85 -7˙22 -7˙36
-5˙14 -5˙86 -5˙89 -5˙98 -6˙14 -6˙22 -6˙10 -6˙10 -6˙47 -6˙65 -6˙72 -6˙94 -7˙05 -7˙14 -7˙16 -7˙15 -7˙04 -6˙88 -6˙71 -6˙80 -7˙03 -7˙20
-4˙94 -5˙82 -6˙08 -6˙31 -6˙47 -6˙51 -6˙62 -6˙83 -7˙04 -7˙11 -7˙16 -7˙21 -7˙18 -7˙15 -7˙14 -7˙12 -7˙05 -7˙09 -6˙94 -6˙98 -7˙11 -7˙33
-5˙03 -6˙14 -6˙53 -6˙83 -7˙00 -7˙09 -7˙13 -7˙24 -7˙33 -7˙33 -7˙36 -7˙43 -7˙37 -7˙27 -7˙25 -7˙52 -8˙02 -8˙13 -8˙06 -7˙85 -7˙97 -8˙17
-4˙99 -6˙32 -6˙75 -7˙09 -7˙26 -7˙35 -7˙34 -7˙36 -7˙39 -7˙40 -7˙49 -7˙58 -7˙59 -7˙50 -7˙49 -7˙99 -8˙63 -8˙68 -8˙68 -8˙46 -8˙58 -8˙71
-5˙19 -6˙40 -7˙05 -7˙46 -7˙65 -7˙61 -7˙54 -7˙48 -7˙43 -7˙45 -7˙68 -7˙84 -7˙93 -7˙90 -7˙85 -8˙40 -8˙99 -9˙04 -9˙01 -8˙91 -8˙94 -8˙98
-5˙31 -6˙62 -7˙60 -8˙22 -8˙30 -7˙90 -7˙69 -7˙55 -7˙44 -7˙57 -7˙93 -8˙24 -8˙31 -8˙41 -8˙46 -8˙79 -9˙13 -9˙13 -9˙10 -9˙06 -9˙09 -9˙11
-5˙58 -6˙97 -8˙14 -8˙78 -8˙75 -8˙21 -7˙87 -7˙67 -7˙49 -7˙81 -8˙20 -8˙50 -8˙57 -8˙78 -8˙94 -9˙13 -9˙17 -9˙13 -9˙08 -9˙09 -9˙11 -9˙17
-5˙86 -7˙23 -8˙45 -8˙92 -8˙75 -8˙36 -7˙98 -7˙68 -7˙63 -7˙98 -8˙36 -8˙59 -8˙68 -8˙88 -8˙97 -9˙17 -9˙17 -9˙08 -9˙02 -9˙14 -9˙17 -9˙20
-5˙98 -7˙16 -8˙50 -8˙90 -8˙79 -8˙40 -7˙99 -7˙78 -7˙84 -8˙10 -8˙45 -8˙62 -8˙67 -8˙87 -9˙02 -9˙15 -9˙17 -9˙07 -9˙03 -8˙70 -9˙23 -9˙25
-5˙84 -6˙84 -8˙12 -8˙73 -8˙71 -8˙23 -7˙98 -7˙87 -8˙00 -8˙22 -8˙51 -8˙66 -8˙61 -8˙81 -9˙00 -9˙14 -9˙16 -9˙00 -9˙03 -9˙11 -9˙21 -9˙28
-5˙64 -6˙62 -7˙83 -8˙43 -8˙37 -8˙07 -7˙94 -7˙90 -8˙11 -8˙41 -8˙62 -8˙72 -8˙59 -8˙87 -9˙12 -9˙16 -9˙12 -9˙03 -9˙08 -9˙09 -9˙17 -9˙28
-5˙55 -6˙94 -7˙97 -8˙50 -8˙32 -8˙09 -7˙92 -7˙89 -8˙18 -8˙56 -8˙74 -8˙83 -8˙81 -8˙95 -9˙19 -9˙21 -9˙19 -9˙21 -9˙19 -9˙14 -9˙17 -9˙29
-5˙61 -7˙10 -7˙96 -8˙54 -8˙52 -8˙08 -7˙82 -7˙87 -8˙13 -8˙53 -8˙80 -8˙86 -8˙87 -8˙96 -9˙21 -9˙25 -9˙25 -9˙31 -9˙37 -9˙37 -9˙33 -9˙35
西二十九碼頭
西二十九碼頭
西二十九碼頭